



# Diagnóstico Socioambiental de Vitor Meireles

## Anexo 26 - Mapa de regularidade ambiental dos lotes urbanos da Sede



# INTEGRAL

Soluções em Engenharia

### Legenda:

#### Regularidade Ambiental

- Não Regularizada: Remoção de estrutura em faixa não edificante e recuperação de APP
- Regular
- Regularizado: Recuperação das APP não consolidadas
- Regularizável: Necessidade de recuperação das APP; exceção de com direito adquirido
- Regularizável: Recuperação ou Compensação da faixa não edificante ocupada
- Regularizável: Remoção de estrutura em faixa não edificante; Direito Adquirido
- Perímetro Urbano - Sede
- Ruas Urbanas - Sede

### Projeção

SIRGAS 2000 / Zona UTM 22 Sul

### Fonte:

- Perímetro urbano, Lei municipal de Vitor Meireles 058/2010
- Limites Municipais, SEPLAN (2013) - Governo do Estado de Santa Catarina - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), <http://sigsc.sds.sc.gov.br/download/>
- Hidrografia, Mapoteca Topográfica Digital de Santa Catarina, Epagri/IBGE (2004), <http://ciram.epagri.sc.gov.br/mapoteca/>
- Aerofotogrametria, SDS (2012), <http://sds.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles



Diagnóstico Socioambiental de Vitor Meireles

Anexo 26 - Mapa de regularidade ambiental dos lotes urbanos da Sede

Data

Set/2018

Responsável Técnico

Emanuel Fusinato  
Jonathan D. de Abreu

Articulação